

CONCEPTOS DE SANEAMIENTO SEGÚN EL JOIN MONITORING PROGRAM (JMP)



En el marco de



Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela

Esta infografía tiene como objetivo presentar los conceptos y cifras relacionados con el saneamiento, de acuerdo con la escala de servicios establecida por el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP, por sus siglas en inglés). Estos datos se obtuvieron a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2021 realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES

A pesar de los esfuerzos conjuntos de las políticas nacionales y las organizaciones humanitarias para mejorar el acceso a infraestructura adecuada de saneamiento en Colombia, aún persisten desafíos significativos en este ámbito.




El **3.8%** de los hogares en Colombia no cuentan con ningún tipo de servicio sanitario

Esta cifra corresponde a **639.105** hogares, compuesto por **2.115.852** personas

Departamentos con mayor privación de servicios de saneamiento




CONCEPTOS DE SANEAMIENTO SEGÚN LA ESCALERA DE SERVICIOS DEL JOIN MONITORING PROGRAM (JMP)



De acuerdo a esta definición, y usando las variables de la ECV 2021 se encuentran las siguientes cifras:

Gráfica 1- Conceptos de Saneamiento según JMP (Urbano-Rural) según la ECV 2021



Brechas de acceso a instalaciones de saneamiento



Total Nacional
7.7%

3.9% de hogares con acceso no mejorado

3.8% con prácticas de defecación al aire libre



Hogares Rurales

14.2% con prácticas de defecación al aire libre

10.6% acceso a infraestructura no mejorada para la saneamiento




Hogares Urbanos


0.7% con prácticas de defecación al aire libre

2% acceso a infraestructura no mejorada para la saneamiento

Mapa 1: Porcentaje de hogares por departamento sin acceso a servicio básico de saneamiento



Mapa 2: Porcentaje de hogares por departamento sin acceso a servicio básico de saneamiento: Desagregación para No mejorado y Defecación al aire libre



El mapa 2 presenta un contraste significativo con respecto al mapa 1, ya que se centra en las privaciones relacionadas con el acceso a instalaciones no mejoradas y la práctica de la defecación al aire libre. Estos dos niveles de la escala de servicio reflejan claramente la brecha existente en cuanto al acceso a servicios básicos de saneamiento.

Este enfoque específico en las privaciones de acceso a instalaciones no mejoradas y la defecación al aire libre pone de manifiesto la falta de infraestructura adecuada y las condiciones insalubres en las que algunas comunidades se encuentran. Estas privaciones representan un obstáculo importante para el logro de estándares básicos de saneamiento y evidencian la necesidad de acciones urgentes para cerrar esta brecha y garantizar el acceso a servicios de saneamiento adecuados para todos.

Departamentos con mayor porcentaje de hogares que no disponen de un servicio de saneamiento mejorado.¹



- Vaupés 62.9%
- Guainía 48.3%
- Chocó 47.7%
- La Guajira 40.9%

Departamentos con mayor proporción de hogares en los que se practica defecación a campo abierto.



- Vaupés 62.9%
- Vichada 60.8%
- La Guajira 40.4%
- Guainía 37%


Departamentos con mayor proporción de hogares en condición de acceso a instalaciones no mejoradas.



- Chocó 21%
- Amazonas 18.1%
- Nariño 12.2%

1. Servicio de saneamiento mejorado se entiende como las categorías de gestionado de manera segura, servicio básico, y servicio limitado. En estas tres categorías la infraestructura es de manejo seguro, y difieren en ser o no instalaciones compartidas, y en el manejo de las excretas.

Gráfica 2- Acceso a instalaciones de saneamiento según Evaluación de necesidades (GIFMM) por departamento 2022



*Privaciones: Inodoro con descarga directa a fuente hídrica, Inodoro o pozo séptico en malas condiciones, Al aire libre, Inodoro sin conexión, No sabe, Otro

Según la evaluación de necesidades realizada por el GIFMM (Gráfica 2), se observa que la privación en los hogares de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela es preocupante en cuanto al saneamiento. De hecho, el 12,5% de los hogares se encuentra en situación de privación en este aspecto. Dentro de esta cifra, destaca que el 9,63% de los hogares cuenta con inodoro o pozo séptico en condiciones deficientes.

Es importante resaltar que la encuesta revela que el departamento de **Vichada** es el más afectado en términos de privaciones en saneamiento, ya que el **41,9% de los hogares carece de una infraestructura adecuada**. Esta situación expone a las personas a diversos riesgos.

La información recabada muestra claramente la necesidad de abordar y mejorar las condiciones de saneamiento en los hogares de esta población vulnerable, a fin de garantizar un entorno saludable y seguro para todos.



CONTACTOS

Coordinación clúster/grupo sectorial WASH wash@salahumanitaria.co - vestrada@unicef.org

FUENTES

<https://washdata.org/monitoring/sanitation>

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Indicadores_Globales_ODS_oficial.pdf

<https://www.sdg6data.org/es/country-or-area/Colombia>